

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главы администрации Автозаводского
района города Нижнего Новгорода

_____ А.В. Нагин

«_____» _____ 2016г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ
(к паспорту доступности ОИ)**

№ _____

Автозаводский район
город Нижний Новгород

«_____» _____ 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №198», (МБДОУ «Детский сад № 198»)

1.2. Адрес объекта 603004, город Н. Новгород, улица Челюскинцев, дом 2а (Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления, серия 52-АД №192455 от 24.01.2012г.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 903 кв.м.

- часть здания _____этажей(или на _____этаже), _____кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4082 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1960г., последнего капитального ремонта – 1984 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального -

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №198» (МБДОУ «Детский сад №198»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 603004, город Нижний Новгород, улица Челюскинцев, дом 2а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1.Сфера деятельности: образование

2.2.Виды оказываемых услуг: Обучение по основной образовательной программе дошкольного образования

2.3.Форма оказания услуг: на объекте

2.4.Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5.Категории обслуживаемых инвалидов:инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушением умственного развития

2.6.Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день)- 66, вместимость – 108, пропускная способность - 108

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Доступ в учреждение осуществляется с автобусной остановки «Автозаводский универмаг», маршрутное такси № 14, 32, 115; автобус 69, 32, троллейбус 14, 4; станции метро «Парк Культуры», с остановки трамвая № 8 «Автозаводский универмаг»;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки «Автозаводский универмаг» - 670м, метро «Парк культуры» - 370 м.

3.2.2 время движения (пешком): от остановки «Автозаводский универмаг» 8-10 мин, от остановки метро «Парк Культуры» 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, тротуарный бордюр

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	2,3,4,5,8,9,10,
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, У, Г)	А 1 А 2	16,17,18,19,24,25,26,27
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, У, Г) См. приложение № 3	А 3 А 4 А 5 А 6 А 7	18,20,23,21,29,39,40,41,42,43,44,46 49,60,61,12,13,14,
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	А 8 А 9 А 10 А 11 А 12 А 13 А 14 А 15	30,31,32,33,44,42,43,45,46,47,48,58,59
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, У, Г) См. приложение № 5	А16 А 17	34,35,36,37,38,50,51,52,53,54,55.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, Г, У) См. приложение № 6	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г)	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ с 11.01.2016-31.12.2019 года

в рамках исполнения адресной программы
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-И**
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по вопросам связанным с формированием безбарьерной среды
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

_____ не требуется _____

4.4.3. техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) Муниципальным образованием городской округ «город Нижний Новгород»;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области
zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании

на 1 л.

на 6 л.

на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 3 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 54 л.
Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на 6 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Заместитель главы администрации Автозаводского района
города Нижнего Новгорода

Матасова Н.К.

Члены рабочей группы:

Начальник управления дошкольного образования
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода

Парфенова И.В.

Заместитель начальника управления дошкольного образования
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода

Смирнова М.В.

Главный специалист администрации Автозаводского района
города Нижнего Новгорода

Галкина Т.И.

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель Автозаводской районной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

Т.Н.Кондратьева

Председатель Приокской местной Организации
«Всероссийское общество слепых»

Т.В.Варанкин

Представители организации, расположенной на объекте
Заведующего МБДОУ «Детский сад №198»

С.Б.Лебедева

Старший воспитатель МБДОУ № 198

Т.Н.Тарасова

Управленческое решение согласовано « » 20 г. (протокол №)
Комиссией(название): Комиссия по вопросам связанным с формированием безбарьерной среды

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**МБДОУ «Детский сад №198», г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д.2а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1,2,10.	Нет средств информационной поддержки. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3)	Все	Адаптация входа на территорию, установка системы средств информационной поддержки	Установка
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	8,11,28.	Отсутствует разметка на пути следования МГН до входа в ОИ. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.4)	Все	Адаптация подходов к объекту, в т.ч. установка тактильных средств и средств информационной поддержки. Нанесение разметки на пути следования до входа в ОИ	Ремонт
1.3	Лестница (наружная)	да	-	-	Наружные лестницы не имеют поручни. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.1.2)	Все	Адаптация наружной лестницы с учётом технических требований к опорным стационарным устройствам	Установка
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	Все	Установка пандуса (наружный)	Установка
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (О, Г, У)	-	3,4,5,9,10.	Ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**МБДОУ «Детский сад №198», г. Н. Новгород, ул. Челюскинцев, д.2а,Вход №1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	63	Краевые ступени не выделены цветом и фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	О,С,У, Г	Установка тактильных средств информации. Выделение краевых ступеней.	Ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-		Отсутствует пандус (наружный). Нарушение СП 59.13330.2012. (п.4.1.15)	О,С,У, Г	Установка пандуса (наружный)	Ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	16	Размеры входной площадки не соответствуют требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012. (п.5.1.3)	О,С,У, Г	Адаптация входной площадки (перед дверью)	Ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	-	17	Ширина дверного проема в свету не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012. (п.5.1.4) Высота порогов не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (5.1.4) Отсутствие эргономичной ручки Нарушение СП 59.13330.2012 (5.4.2)	О,С,У, Г	Замена входного блока. Устранение порогов. Установка эргономичной ручки	Ремонт
2.5	Тамбур	есть	А 1		Размеры тамбура не соответствуют требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012. (п.5.1.7)	Все	Адаптация тамбура	Ремонт

				62				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход 1	ДЧ-И (О, С, У, Г)	А 1	62	Ремонт текущий

указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ «Детский сад №198», г. Н. Новгород, ул. Челюскинцев, д.2а

Вход №2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	27	Краевые ступени не выделены цветом и фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	О,С,У, Г	Установка тактильных средств информации. Выделение краевых ступеней.	Ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствует пандус (наружный). Нарушение СП 59.13330.2012. (п.4.1.15)	О,С,У, Г	Установка пандуса (наружный)	Ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	25, 27	Размеры входной площадки не соответствуют требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012. (п.5.1.3)	О,С,У, Г	Адаптация входной площадки (перед дверью)	Ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	-	25, 24	Ширина дверного проема в свету не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012. (п.5.1.4) Высота порогов не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (5.1.4) Отсутствие эргономичной ручки Нарушение СП 59.13330.2012 (5.4.2)	О,С,У, Г	Замена входного блока. Устранение порогов. Установка эргономичной ручки	Ремонт
2.5	Тамбур	есть	А 18		Размеры тамбура не соответствуют требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012. (п.5.1.7)	О,К	Адаптация тамбура	Ремонт

ОБЩИЕ требования к зоне							
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход 2	ДЧ-И (О, С, У, Г)	А 18	24,25,27	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБДОУ «Детский сад №198», г. Н. Новгород, ул. Челюскинцев, дом 2а
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	А 19 А 10 А 14 А 20	50,5 3,39	Ширина пути движения не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.2.1)	К	Адаптация коридоров	Ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Л	39, 40, 41	Ширина марша лестницы не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.2.10). Краевые ступени не выделены цветом или фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12). Боковые края ступеней не примыкающие к стене не имеют бортиков. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.2.9)	К С	Адаптация лестницы. Выделение цветом краевых ступеней. Установка бортиков на боковых краях примыкающих к стене	Ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Отсутствует пандус (внутри здания). Нарушение СП 59.13330.2012. (п.5.2.13)	О,С,У, Г	Установка пандуса (наружный)	Ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.2.17)	К,О	Приобретение подъемника	Ремонт
3.5	Дверь	есть	-		Ширина дверного проема не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330 (п.5.1.4)	К,О	Адаптация дверного проема	Ремонт

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	12, 13, 14	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О, С, У, Г)	А 4, А 8, А 9, А 7, А 20, А 21, А 14	19, 20, 30, 31, 23, 33, 56, 57	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**МБДОУ «Детский сад №198», г. Н. Новгород, ул. Челюскинцев, д.2а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	А 4 А 22	33,42, 57,59	Ширина дверных проемов в свету не соответствуют требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.2.4)	К	Адаптация дверных блоков.	Ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	А 23 А 24	42,43	Ширина дверных проемов в свету не соответствуют требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.2.4) Отсутствие системы индивидуального прослушивания. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.7.1.1)	К Г,С, К,О	Адаптация дверных блоков. Установка системы индивидуально прослушивания	Ремонт Установка
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	

Зона целевого обслуживания здания	ДЧ-И (О, С, Г, У)	А 13,А9 А 14 А 15 А 11 А 8 А 10	30,31,33,3 4,58,59,47 ,48	Ремонт текущий
-----------------------------------	-------------------	--	---------------------------------	----------------

указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:МБДОУ «Детский сад №198», г. Н. Новгород, ул. Челюскинцев, дом 2а**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть	А 1	16	Ширина дверных проемов в свету не соответствуют требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.2.4)	Все	Адаптация дверных блоков.	Ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	ДЧ-И (О, Г, У)	А1	16	Не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:МБДОУ «Детский сад №198», г. Н. Новгород, ул. Челюскинцев, дом 2а**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант Ш – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений**МБДОУ «Детский сад №198», г. Н. Новгород, ул. Челюскинцев, д.2а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	A 16 A17	35,36,37, 38,52,53, 54,55	Габариты туалетной комнаты не соответствуют требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (п. 5.3.3) Умывальники не оборудованы поручнями. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.3.3), СП 35.101.2001 (Таб.5.1, п. 2.8) Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.3.3), СП 35.101.2001 (Таб.5.1, п. 2.8) Отсутствует тревожная кнопка СП 59.13330.2012 (п.5.5.7)	Все	Адаптация туалетной комнаты. Оборудование умывальников, поручнями, установка тревожной кнопки	Ремонт текущий
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	

Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О, У, Г)	А 16 А 17	35,36,37,38, 52,53,54,55	Ремонт текущий
-----------------------------------	----------------	--------------	-----------------------------	----------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте**МБДОУ «Детский сад №198», г. Н. Новгород, ул. Челюскинцев, дом 2а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		15	Отсутствует табличка с наименованием учреждения на входе №1. Отсутствует схема здания для инвалидов с указанием направления движения и мест получения услуг. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3), ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52875	Все	Необходима установка схемы движения и таблички с наименованием учреждения	Установка
6.2	Акустические средства	нет		-	-	С	-	-
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные средства информации. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3), ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52875	С	Необходима установка тактильных средств.	Установка
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте.	ДЧ-И (О, Г, У)	-	-	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания