

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ  
«Детский сад № 75 «Солнышко»  
О.Ю. Вартман  
« 15 » 01 20 18 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ  
(к паспорту доступности ОИ)  
№ 130(02-91)**

«15» 01 20 18 г.

город Нижний Новгород

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 75 «Солнышко», (МБДОУ «Детский сад № 75 «Солнышко»)
- 1.2. Адрес объекта 603043, г. Н. Новгород, ул. Лоскутова, д.13
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1643,5 кв.м.
  - часть здания нежилое помещение на 1 этаже 829,6 кв.м., на 2 этаже 813,9 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10146 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1966г., последнего капитального ремонта - нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №75 «Солнышко» (МБДОУ «Детский сад №75 «Солнышко»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 603043, г. Н. Новгород, ул. Лоскутова, д.13.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Обучение по основной образовательной программе дошкольного образования
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушением умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 230, вместимость - 265, пропускная способность - 230

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
Доступ в учреждение осуществляется с автобусных остановок «Комсомольская», маршрутное такси №14, 29, 38, 49, 98, 115, 87, автобус 11, 32, 69; «проспект Кирова», маршрутное такси № 87, 98 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
  - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки «Комсомольская» - 610 метров (6 мин. пешком), от остановки «проспект Кирова» - 530 метров (5 мин. пешком).
  - 3.2.2 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
  - 3.2.3 Перекрестки регулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, с таймером: нет
  - 3.2.4 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет
  - 3.2.5 Перепады высоты на пути: есть, тротуарный бордюр

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГ</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	2,3
2	Вход (входы) в здание	ДУ (О, С, У, Г)	В	4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, У, Г) См. приложение № 3	К1 К2 Л	14,7,37,38,8
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	П М Ф	12,13
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, У, Г) См. приложение № 5	Т1 Т2	16,17,18,19
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, Г, У) См. приложение № 6	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г)	-	-

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В

## 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8.	<b>Все зоны и участки</b>	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ с 09.01.2018-31.12.2030 года

в рамках исполнения адресной программы

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДШ-И (Г,У,С)  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии по вопросам связанным с формированием безбарьерной среды  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

\_\_\_\_\_ не требуется \_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) Муниципальным образованием городской округ «город Нижний Новгород»;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области zhit-vmeste.ru

\_\_\_\_\_ (*наименование сайта, портала*)

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>  1  </u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на <u>  1  </u> л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на <u>  1  </u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>  3  </u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>  1  </u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>  1  </u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на   38   л.

Позтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на   2   л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

\_\_\_\_\_

Представители организации, расположенной на объекте

Заведующий МБДОУ «Детский сад №75 «Солнышко» \_\_\_\_\_ О.Ю. Вартман

Ответственный заместитель заведующего \_\_\_\_\_ И.Р. Садекова

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБДОУ «Детский сад №75 «Солнышко», г. Н. Новгород, ул. Лоскутова, д.13

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	Нет средств информационной поддержки. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3)	О, Г, С, У	Адаптация входа на территорию, установка системы средств информационной поддержки	Установка
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2,3	Отсутствует разметка на пути следования МГН до входа в ОИ. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.4)	О, Г, С, У	Нанесение разметки на пути следования до входа в ОИ	Ремонт текущий
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-				
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-				Не требуется
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-				Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ-В	-	1,2,3	Ремонт текущий

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****2. Входа (входов) в здание**МБДОУ «Детский сад №75 «Солнышко», г. Н. Новгород, ул. Лоскутова, д.13Вход №1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-				
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	4	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	О,С,У, Г	Нанесение разметки около входа	Ремонт текущий
2.4	Дверь (входная)	есть	-	4,24				Не требуется
2.5	Тамбур	есть		25				Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход 1	ДУ-И (О, Г, У, С)	В	4,24	Организация альтернативной формы обслуживания

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**МБДОУ «Детский сад №75 «Солнышко», г. Н. Новгород, ул. Лоскутова, д.13

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	К1 К2	37,3 8	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	С,У	Нанесение разметки	Ремонт текущий
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Л	7,8	Краевые ступени не выделены цветом или фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).	С,У	Выделение цветом краевых ступеней.	Ремонт текущий
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-				
3.5	Дверь	есть	-					
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-		-	-	-	-
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ-И (О,С,Г,У)	К1 К2	37,38	Ремонт текущий

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**МБДОУ «Детский сад №75 «Солнышко», г. Н. Новгород, ул. Лоскутова, д.13

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	П		Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	С	Нанесение разметки	Ремонт текущий
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	МФ	12, 13	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	С	Нанесение разметки	Ремонт текущий
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого обслуживания здания	ДЧ-И (О, С, Г, У)		12,13	Организация альтернативной формы обслуживания

указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
**\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**



к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

МБДОУ «Детский сад №75 «Солнышко», г. Н. Новгород, ул. Лоскутова, д.13

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда				

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**МБДОУ «Детский сад №75 «Солнышко», г. Н. Новгород, ул. Лоскутова, д.13**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****5. Санитарно-гигиенических помещений**МБДОУ «Детский сад №75 «Солнышко», г. Н. Новгород, ул. Лоскутова, д.13

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	T1 T2	16,17,18, 19	Отсутствует тревожная кнопка СП 59.13330.2012 (п.5.5.7)	С,Г,У	Установка тревожной кнопки	Ремонт текущий
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ-И (О, У, Г)	T1 T2	16,17, 18,19	Не нуждается

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****6. Системы информации на объекте**МБДОУ «Детский сад №75 «Солнышко», г. Н. Новгород, ул. Лоскутова, д.13

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		-	Отсутствует схема здания для инвалидов с указанием направления движения и мест получения услуг. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3), ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52875		Необходима установка схемы движения	Установка
6.2	Акустические средства	нет		-	-		-	-
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные средства информации. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3), ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52875	С	Необходима установка тактильных средств.	Установка
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте.	ДУ-И (О, Г, У)	-	-	Ремонт текущий

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания