



И.О. главы администрации Автозаводского  
района города Нижнего Новгорода

А.В.Нагин

« 16 » ноября 2016г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ**  
**(к паспорту доступности ОИ)**

№ 202 (02-139)

« 16 ноября 2016г.

Автозаводский район  
город Нижний Новгород

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №446, (МБДОУ «Детский сад №446» )
- 1.2. Адрес объекта 603117, г. Н. Новгород, ул. Береговая, д.15
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1358,3 кв.м.
  - часть здания нежилое помещение на 1 этаже 785,3 кв.м., на 2 этаже 573,0 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3950 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1985г., последнего капитального ремонта 2013 год- ремонт крыши
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №446» (МБДОУ «Детский сад №446»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 603117, г. Н. Новгород, ул. Береговая, д.15,

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушением умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день)-186, вместимость – 198, пропускная способность - 198

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

Доступ в учреждение осуществляется с автобусных остановок «Совхоз Доскино», №, 54, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки «Совхоз Доскино» - 390м.
- 3.2.2 время движения (пешком): от остановки «Совхоз Доскино» - 4 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
- 3.2.4 Перекрестки нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, с таймером : нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, тротуарный бордюр  
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
-----------	--	---



1.	<b>Все категории инвалидов и МГ</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	НД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	НД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-И(О,Г,У,С)	-	1,2,3,4,5,6
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И (О, С, У, Г)		9,11,13,15
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (С, У, Г)	A 1 A 2	14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,48
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (С, У, Г)	A 1 A 2	9,17,21,48
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (С, У, Г)	A 1 A 2	32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,49,50,51,52,53
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (С, У, Г)	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-И (О, С, У, Г)	-	-

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ-И (С, У, Г)

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий

2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Тротуар от ост. «ГСХП Доскино» до детского сада №446
8.	<b>Все зоны и участки</b>	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ с 11.01.2016-31.12.2019 года

в рамках исполнения адресной программы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДП-И (С, У, Г)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по вопросам связанным с формированием безбарьерной среды (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не требуется

4.4.3. техническая экспертиза: не требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) Муниципальным образованием городской округ «город Нижний Новгород»;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)



## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
2. Входа (входов) в здание на 6 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 3 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 16 л.

Позажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

---

---

Руководитель рабочей группы:

Заместитель главы администрации Автозаводского района  
города Нижнего Новгорода по социальным вопросам

Матасова Н.К.

Члены рабочей группы:

Начальник управления дошкольного образования  
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода

Парфенова И.В.

Заместитель начальника управления дошкольного образования  
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода

Смирнова М.В.

Главный специалист администрации Автозаводского района  
города Нижнего Новгорода

Галкина Т.И.

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов

Председатель Автозаводской районной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»

Т.Н. Кондратьева

Председатель Приокской местной Организации  
«Всероссийское общество слепых»

Т.В. Варанкин

представители организации, расположенной на объекте:

Заведующий МБДОУ «Детский сад №446»

Старший воспитатель



Т.В. Варопаева

В.Л. Карпова

Управленческое решение согласовано «16» Апреля 2016 г. (протокол № 5)  
Комиссией (название). Комиссия по вопросам связанным с формированием безбарьерной среды



к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБДОУ «Детский сад №446», г. Н. Новгород, ул. Береговая, д.15

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	-	9,13,17,14,57,61	Нет средств информационной поддержки. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3)	Все	Адаптация входа на территорию, установка системы средств информационной поддержки	Установка
2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1,2	Отсутствует разметка на пути следования МГН до входа в ОИ. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.4)	Все	Адаптация подходов к объекту, в т.ч. установка тактильных средств и средств информационной поддержки. Нанесение разметки на пути следования до входа в ОИ	Ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	-				
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-				Не требуется
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-				
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ-И (О, Г, У,С)	-	1,2,4,9	Ремонт текущий

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ «Детский сад №446», г. Н. Новгород, ул. Береговая, д.15.

Вход №1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	9	Краевые ступени не выделены цветом и фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	О,С,У, Г	Установка тактильных средств информации. Выделение краевых ступеней.	Ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-					Не требуется
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	9				Не требуется
2.4	Дверь (входная)	есть	-	9				Не требуется
2.5	Тамбур	есть	А 1	14				Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне							



**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход 1	ДУ-И (О, С, У, Г)	А 1	9,14	Ремонт текущий

указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
**\*\*указывается один из вариантов:** не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**МБДОУ «Детский сад №446», г. Н. Новгород, ул. Береговая, дом 15

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	А	18,1 9,20, 48	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012. (п.4.1.12)	С,У,Г		Ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Л	21,2 2,23, 24,2 5,26, 27,2 8	Краевые ступени не выделены цветом или фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).	С	Выделение цветом краевых ступеней.	Ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-				Не требуется
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-				Не требуется
3.5	Дверь	есть	-	11, 13				Не требуется
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	17,2 7,28, 29,3 0	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012. (п.4.1.12)	-	-	Ремонт
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>							



## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ-И (С, У, Г)	А, Л	18,19,48,21,22,23,24,25,26,27,28,17,27,28,29,30	Ремонт текущий

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**МБДОУ «Детский сад №446», г. Н. Новгород, ул. Берегова, д.15

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	A 1 A 1	51,52, 53	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012. (п.4.1.12)	С		Ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	A 1	54,55, 56	Отсутствует система индивидуального прослушивания	С,Г	Установка системы индивидуального прослушивания	Установка
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-



**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого обслуживания здания	ДУ-И (С, Г, У)	А 1 А 1 А 1	54,55,56	Ремонт текущий

указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
**\*\*указывается один из вариантов:** не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

МБДОУ «Детский сад №446», г. Н. Новгород, ул. Береговая, дом 15

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	НЕТ	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

МБДОУ «Детский сад №446», г. Н. Новгород, ул. Береговая, дом 15

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБДОУ «Детский сад №446», г. Н. Новгород, ул. Береговая, д.15

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	A 1 A 2	32,33,34, 35,36,37, 38,39,40, 41,42, 43,44,45,	Отсутствует тревожная кнопка СП 59.13330.2012 (п.5.5.7)	Все	Установка тревожной кнопки	Ремонт текущий
			A 1	49,50	Отсутствует тревожная кнопка СП 59.13330.2012 (п.5.5.7)			
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							



**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ-И (С, У, Г)	А 1 А 2	32,33, 34,35, 36,37, 38,39, 40,41, 42, 43,44, 45,49, 50	Ремонт текущий

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****6. Системы информации на объекте**

МБДОУ «Детский сад №446», г. Н. Новгород, ул. Береговая, дом 15

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
6.1	Визуальные средства	есть		13	Отсутствует табличка с наименованием учреждения на входе №2 Отсутствуют указатели направления движения Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3), ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52875	Все	Необходима установка указателей движения и таблички с наименованием учреждения	Установка
6.2	Акустические средства	нет		-	-	-	-	Не требуется
6.3	Тактильные средства	нет						Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте.	ДУ-И (С, Г, У)	-	-	Ремонт текущий

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



Пронумеровано, пронумеровано, скреплено печать

16 (Шевченко) лист(ов)

шифрой

пропизо

Заведуючий

наименование должности

(Т.В.Варога)

расшифровка

