



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКУ НО УСЗН
Советского района
г. Н.Новгорода
В.И. Корещикова
« 15 » октября 20 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ
(к паспорту доступности ОИ)
№ 02-16

МБДОУ детский сад №220
Наименование муниципального
образования Нижегородской области

«15» октября 2014 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Нежилое одноэтажное здание.
- 1.2. Адрес объекта: 603098 г. Нижний Новгород ул. Артельная, дом 10.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажа, 367,7 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1959, последнего капитального ремонта не проводилось
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2014г., капитального не запланировано.*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 220 МБДОУ детский сад №220
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 603098 г. Н. Новгород ул. Артельная д.10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Городской общественный транспорт ост. «Музыкальное училище»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 10 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/ п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД		
2	Вход (входы) в здание	ВНД		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,С,У,О)		
4	Зона-целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,С,У,О)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Капитальный ремонт.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Капитальный ремонт.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, Капитальный ремонт.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, Капитальный ремонт.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, Капитальный ремонт.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области Сайт « Жить вместе» размещена 17.02.2014г. обновлена 15.10.2014

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на диске CD-R.

Пэтажные планы, паспорт БТИ 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Дорога от остановки автобуса №27«Сады» по ул. Артельная до дома №10 имеет выбоины и неровности. Нет информации об объекте.

Руководитель рабочей группы

Члены рабочей группы:

Специалист отдела по работе с ветеранами
и инвалидами ГКУ НО УСЗН

Стипрайс М. А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Служба районного архитектора
Малькова Е. В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Специалист управления
жилищного фонда и
И инженерной инфраструктуры
Полякова Е. Н.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Представителя ГБУ «ОЦСОГПВИИ»

Бенедиктова И. Н.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

представителя ГБУ «НОРЦИ»
Н.И. Седова
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Представитель районного Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов

Филатова Р. В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20 ____ г. (протокол № ____)
Комиссией (название) _____