

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 74 «Радуга»

Е.В. Кучина

«22» января 2018 год



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

Автозаводский район
город Нижний Новгород

«22» января 2018г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 603101, г. Нижний Новгород, ул. Ватутина, д.14-А.
- 1.2. Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 925,6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка да, 5168 кв.м
- 1.3. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 74 «Радуга» (МБДОУ «Детский сад № 74 «Радуга»)
- 1.4. Адрес места нахождения организации: 603101, г. Нижний Новгород, ул. Ватутина, д.14-А.
- 1.5. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление (свидетельство о регистрации права 52-АГ № 118658 от 03.03.2010г.).
- 1.6. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная.
- 1.7. Наименование и адрес вышестоящей организации: муниципальное образование городской округ «город Нижний Новгород».

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: дошкольное образование
- 2.2. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 118, вместимость - 140, пропускная способность - 118
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Доступ к детскому саду осуществляется с автобусной остановки «Проспект Кирова» маршрутное такси №65, 37, 49 и автобусы № 65, 58, 85; с остановки «Улица Краснодонцев» трамвай № 417, 22 и маршрутное такси № 87; с остановки «Микрорайон Соцгород I» трамвай № 417, 22 и маршрутное такси № 87; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки «Микрорайон Соцгород I» - 369м, от остановки «Проспект Кирова» - 325м, от остановки «улица Краснодонцев» - 325 м.
- 3.2.2. время движения (пешком): от остановки «Микрорайон Соцгород I» 5-7 мин, от остановки «проспект Кирова» - 7-10 мин, от остановки «Улица Краснодонцев» 7-10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые - есть, регулируемые - есть, со звуковой сигнализацией - нет, с таймером - нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, тротуарный бордюр

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ- И(С, Г,О,У)	-	1,2,4,5,6,10,11,25 ,26,27,28,29,30
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И (С,Г,О,У)	A1-1	12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (С,Г,О,У)	A1-2 A1-3 A1-4	714,20,34,
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (С, Г,О,У)	A1-7	24,40
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (С, Г,О,У)	A1-8 A1-9	16,17,31
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (О,У,Г)	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	-

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ-И (С,Г,О,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*				
		наличие пандуса	удовлетворительное	требуется ремонт	требуется строительство	примечание
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий				
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий				
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий				
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания				
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий				
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий				
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Состояние пешеходных подходов от ближайшего остановочного пункта к ОИ				примечание
		Наименование объекта (от..до, направление)	наличие пандуса	удовлетворительное	требуется ремонт	
		1. Тротуар от остановки «Соцгород» по пр. Кирова до ул. Ватутина. 2. Тротуар по ул.Ватутина от пр.Кирова до д.18а ул. Ватутина	-	+	+	-
		-	+	+	-	
8.	Все зоны и участки					

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ с 22.01.2018-31.12.2025 года

в рамках исполнения адресной программы
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДУ-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по вопросам связанным с формированием безбарьерной среды (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не требуется

4.4.3. техническая экспертиза: не требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) Муниципальным образованием городской округ «город Нижний Новгород»;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 25л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 6 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 74 «Радуга»

Е.В. Кучина

Члены комиссии:

Заведующий хозяйством

О.С. Никитенко

Рабочий по комплексному обслуживанию здания

А.С. Загордин

Председатель Автозаводской районной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Т.Н. Кондратьева

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ «Детский сад № 74 «Радуга», г. Н. Новгород, ул. Ватутина, д.14-А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1,2, 3,4, 5,6,7	Нет средств информационной поддержки. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3)	Все	Адаптация входа на территорию, установка системы средств информационной поддержки	Установка
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	8,9,13	Отсутствует разметка на пути следования МГН до входа в ОИ. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.4)	Все	Адаптация подходов к объекту, в т.ч. установка тактильных средств и средств информационной поддержки. Нанесение разметки на пути следования до входа в ОИ	Ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-				Не требуется
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-				Не требуется
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ-И (О,Г,У,С)	-	8,9,13	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ «Детский сад № 74 «Радуга», г. Н. Новгород, ул. Ватутина, д.14-А.

Вход №1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	10	Наружные лестницы не имеют поручни Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.1.2)	О,С	Адаптация наружной лестницы с учётом технических требований к опорным стационарным устройствам	Ремонт
2.2	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	10	Краевые ступени не выделены цветом или фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).	О,С	Адаптация входной площадки (перед дверью)	Ремонт
2.3	Дверь (входная)	есть	-	10				Не требуется
2.4	Тамбур	есть	А 43	33				Не требуется
2.5	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход 1	ДУ-И (О,С,У,Г)	А 43	10,33	Ремонт текущий

указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБДОУ «Детский сад № 74 «Радуга», г. Н. Новгород, ул. Ватутина, дом 14-А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	А 37 А 28 А 27 А 26	12,15 16,17, 30	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).	С,У, Г	Адаптация коридоров	Ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	А 49 «А» А 32 А 25	12,26, 27	Краевые ступени не выделены цветом или фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).	С,У, Г	Выделение цветом краевых ступеней.	Ремонт
3.3	Дверь	есть	-	17,18, 25,28, 29,30, 31,32				Не требуется
3.4	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	14,15, 16,17, 18,	Краевые ступени не выделены цветом или фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).	С,У, Г	Выделение цветом краевых ступеней.	Ремонт
3.5	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ-И (С,У,Г)	А 37 А 28 А 27 А 26 А 49 «А» А 32 А 25	12,14, 15,16, 17,18, 25,26, 27,30	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МБДОУ «Детский сад № 74 «Радуга», г. Н. Новгород, ул. Ватутина, д.14-А
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	А 25	24,25	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12). Отсутствует система индивидуального прослушивания	С	Адаптация игровой комнаты: Установка системы индивидуального прослушивания	Ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	А 2	28,29	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).	С	Установка тактильных средств	Ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого обслуживания здания	ДУ-И (С,Г,У)	А 25	24,25, 28,29	Ремонт текущий

указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
МБДОУ «Детский сад № 74 «Радуга», г. Н. Новгород, ул. Ватутина, дом 14-А
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
МБДОУ «Детский сад № 74 «Радуга», г. Н. Новгород, ул. Ватутина, дом 14-А

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБДОУ «Детский сад № 74 «Радуга», г. Н. Новгород, ул. Ватутина, д.14-А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	А 30	20,21, 22,23	Отсутствует тревожная кнопка СП 59.13330.20 12 (п.5.5.7)	С	Установка тревожной кнопки	Ремонт текущий
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ-И (У,Г,С)	А 30	20,21, 22,23	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБДОУ «Детский сад № 74 «Радуга», г. Н. Новгород, ул. Ватутина, дом 14-А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		11	Отсутствует табличка с наименованием учреждения на входе. Отсутствуют указатели направления движения.	Все	Необходима установка указателей направления движения и таблички с наименованием учреждения	Установка
6.2	Акустические средства	нет		-	-	-	-	Не требуется
6.3	Тактильные средства	нет		-	-	-	-	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте.	ДУ-И (С,Г,У)	-	11	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

