



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ
(к паспорту доступности ОИ)**

город Нижний Новгород

Наименование муниципального образования Нижегородской области

« 16 » 01 2018г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №57», (МБДОУ «Детский сад №57»)
- 1.2. Адрес объекта 603016, г. Н. Новгород, ул. Лескова, д.11А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1152 кв.м.
 - часть здания нежилое помещение на 1 этаже 619 кв.м., на 2 этаже 533 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7440,75 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1965г., последнего капитального ремонта - нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №57» (МБДОУ «Детский сад №57»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 603016, г. Н. Новгород, ул. Лескова, д.11А,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушением умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 120, вместимость – 160, пропускная способность – 120.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Доступ в учреждение осуществляется с автобусной остановки «Торговый центр», маршрутное такси №115, 46, 55, 67, 68, 69, 38 автобус 32, 68; троллейбус 2, 4, 22; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки «Торговый центр» - 174м.
- 3.2.2 время движения (пешком): от остановки «Торговый центр» 10 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
- 3.2.4 Перекрестки нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, с таймером : нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, тротуарный бордюр

Их обустройство для инвалидов на коляске: сделан съезд с тротуара

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3	с нарушениями зрения	ДУ
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, С, У, Г)	-	1,2,3,4,5,6,7,8,9
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, У, Г)	Вх.1 Вх.2	8,9,10,11,18,19,36
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, У, Г) См. приложение № 3	А 31,Л 2	14,15,21,23,35,36
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	А 26, А 27, А 15, А 37	24, 26, 52, 48,51
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, У, Г, С) См. приложение № 5	А 32	27, 28,29
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, Г, У) См. приложение № 6	-	7,33
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У)	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, С, Г, У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
------------	--	--

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Согласовать с Дудаковой С.С.
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ с 11.01.2019-31.12.2030 года

в рамках исполнения адресной программы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-И** (О,С,Г,У)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по вопросам связанным с формированием безбарьерной среды
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

_____ не требуется

4.4.3. техническая экспертиза: не требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) Муниципальным образованием городской округ «город Нижний Новгород»;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u> 2 </u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u> 2 </u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u> 2 </u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u> 3 </u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u> 1 </u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u> 1 </u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 13 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.

Председатель комиссии по проведению и
Обследования и паспортизации объекта и
Предоставляемых на нем услуг:

Заведующий МБДОУ «Детский сад №57»

Е.В. Лагеда

Члены комиссии:

Заместитель заведующего

Н.Г. Марина

Председатель профсоюзной первичной организации

О.Н. Юрасова

Директор

М.Ю. Юдина

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов
Председатель Автозаводской районной организации
«Всероссийское общество инвалидов» Кондратьева Т.Н
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Представитель Приокской местной организации
«Всероссийское общество слепых» Варанкин П.Ф.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**МБДОУ «Детский сад №57», г. Н. Новгород, ул. Лескова, д.11А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1,2	Нет средств информационной поддержки. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3)	О,У,Г,С	Адаптация входа на территорию, установка системы средств информационной поддержки	Установка
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2,3,4,5,6,7	Отсутствует разметка на пути следования МГН до входа в ОИ. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.4)	О,У,Г,С	Адаптация подходов к объекту, в т.ч. установка тактильных средств и средств информационной поддержки. Нанесение разметки на пути следования до входа в ОИ	Ремонт
1.3	Лестница (наружная)	да	-	7,8,9	Наружные лестницы не имеют поручни Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.1.2)	О,У,Г,С	Адаптация наружной лестницы с учётом технических требований к опорным стационарным устройствам	Установка
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-				
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (О, Г, У,С)	-	1,2,3,4,5,6 7,8,9	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**МБДОУ «Детский сад №57», г. Н. Новгород, ул. Лескова, д.11А,Вход №1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Л.1	7,8,9	Краевые ступени не выделены цветом и фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	О,С,У, Г	Установка тактильных средств информации. Выделение краевых ступеней.	Ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Пл.1	8,9	-	О,С,У, Г	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	Вх.1	10	Высота порогов не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (5.1.4)	О,С,У, Г	Устранение порогов.	Ремонт
2.5	Тамбур	есть	А 34, А 35	11, 49, 50	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход 1	ДЧ-И (О, С, У, Г)	Вх. 1	8,9,10,11, 49,50	Ремонт текущий

указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**МБДОУ «Детский сад №57», г. Н. Новгород, ул. Лескова, д.11АВход №2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Пл.2	18	-	О,С,У, Г	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	Вх.2	18, 19	Высота порогов не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (5.1.4)	О,С,У, Г	Устранение порогов.	Ремонт
2.5	Тамбур	есть	А 44	19, 36, 47	-	О,С,У, Г	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход 2	ДЧ-И (О, С, У, Г)	Вх.2	18,19, 36	Ремонт текущий

*

указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**МБДОУ «Детский сад №57», г. Н. Новгород, ул. Лескова, дом 11А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	А 31	14	Высота порогов не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (5.1.4)	О,У,Г,С	Устранение порогов	Ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Л 2	15, 16	Краевые ступени не выделены цветом или фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).	С	Выделение цветом краевых ступеней.	Ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	19, 21, 22, 23, 25	-	О	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	21, 22, 23, 34, 35, 36	-	О,У,Г,С	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О, С, У, Г)	А 31 Л 2	14,15,21, 23,35,36	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**МБДОУ «Детский сад №57», г. Н. Новгород, ул. Лескова, д.11А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	А 26 А 27	24, 52	-	О,У,Г,С	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	А 15	26	Отсутствие системы индивидуального прослушивания. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.7.1.11)	О,У,Г,С	Установка системы индивидуального прослушивания	Установка
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого обслуживания здания	ДЧ-И (О, С, Г, У)	А26, А27, А15	24,26,52	Ремонт текущий

указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:МБДОУ «Детский сад №57», г. Н. Новгород, ул. Лескова, дом 11А**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть	А 37	48, 51	-	О,У,С,Г	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	ДЧ-И (О, Г, У)	А37	48,51	Не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:МБДОУ «Детский сад №57», г. Н. Новгород, ул. Лескова, дом 11А**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБДОУ «Детский сад №57», г. Н. Новгород, ул. Лескова, д.11А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	А 32	28,29	Отсутствует тревожная кнопка СП 59.13330.2012 (п.5.5.7)	О,У,С,Г	Установка тревожной кнопки.	Установка
			А 32	27	Отсутствует тревожная кнопка СП 59.13330.2012 (п.5.5.7)			
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О, У, Г,С)	А 32	27,28, 29	Установка

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте**МБДОУ «Детский сад №57», г. Н. Новгород, ул. Лескова, дом 11А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		33, 7	Отсутствует табличка с наименованием учреждения на входе №1. Отсутствует схема здания для инвалидов с указанием направления движения и мест получения услуг. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3), ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52875	О,У,Г	Необходима установка схемы движения и таблички с наименованием учреждения	Установка
6.2	Акустические средства	нет		-	-	С	-	-
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные средства информации. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3), ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52875	Г	Необходима установка тактильных средств.	Установка
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте.	ДЧ-И (О, Г, У)	-	33,7	Установка

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания