

УТВЕРЖДАЮ

И.О. главы администрации Автозаводского
района города Нижнего Новгорода

А.В.Нагин

«16» ноября 2016г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ
(к паспорту доступности ОИ)

№ 201/02-137

Автозаводский район
город Нижний Новгород

«16» ноября 20г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 341 «(МБДОУ «Детский сад № 341»)
- 1.2. Адрес объекта 603138, город Нижний Новгород, улица героя Юрия Смирнова, дом 29
(Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления, серия 52-АВ № 172800 от 01.11.2007г.)
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 922,2 кв.м.
- часть здания 1 этаже 489,9 кв.м, на 2 этаже 432,83 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7030 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1966, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 341» (МБДОУ № 341)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 603016, город Нижний Новгород, улица Героя Юрия Смирнова, дом 29

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Обучение по основной образовательной программе дошкольного образования
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушением умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 135, вместимость - 146, пропускная способность - 135

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Доступ в учреждение осуществляется с автобусных остановок «Площадь Киселева», маршрутное такси № т10, т14, т29, т35, т38, т40, т46, т49, т55, т60, т67, т 68, т69, т81, т97, т115, автобус 11, 20, 31, 32, 40, 68, 69; троллейбус 2, 4, 12, 14; «Торговый центр», автобус 32, 68; маршрутное такси № т38, т46, т55, т67, т68, т115; троллейбус 2, 4, 22; трамвайная остановка «Площадь Киселева»: трамвай- 8, 28.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки «Площадь Киселева» - 630м.; от остановки «Торговый центр» - 345м.; от остановки «Улица Героя Юрия Смирнова» - 505м.
- 3.2.2 время движения (пешком): от остановки «Площадь Киселева» 5-7 мин., от остановки «Торговый центр» 4-6 мин.; от трамвайной остановки «Площадь Киселева» - 3-5 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, с таймером: нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, тротуарный бордюр

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	НД
4	с нарушениями зрения	НД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ
		ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-И (О, Г, У,С)	-	7,8,9,10,75,76,77,78
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И (Г, У,С)	A 1 A2 A3 A4 A5	11,12,13,15,16,17,18
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (Г, У,С)	A6 A7 A8 A9	19,21,22,23,29,30,41,42, 43,44,45,46,66,67,68, 69,70,71,72,73
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (С, Г, У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (С, Г, У)	A10, A11, A 12,13 A14 «А» 15 «А» 16 «А» 17 «А» 18	24,25,26,31,32,35,36, 38,39,40,50,51,52,54, 61,62,64,65
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (С, Г, У)	-	-

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (С, Г, У, О)	-	-
---	---	-------------------	---	---

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ-И (С, Г, У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	1. Тротуар от остановки «Площадь Киселева», улица Героя Юрия Смирнова и до МБДОУ «Детский сад 341» 2. Тротуар от трамвайной остановки «Площадь Киселева», улица Героя Юрия Смирнова и до МБДОУ «Детский сад № 341» 3. «Торговый центр» ул. Лескова, далее по ул. Героя Юрия Смирнова до МБДОУ «Детский сад №341»
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 11.01.2016 по 31.12.2019 года

в рамках исполнения адресной программы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (Г, У, С)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по вопросам связанным с формированием безбарьерной среды (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

- не требуется
- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) Муниципальным образованием городской округ «город Нижний Новгород»;
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;
- 4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области zhit-vmeste.ru (наименование сайта, портала) _____

ПРИЛОЖЕНИЯ:

5. Особые отметки

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 8 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 21 фото.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на 9 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы:

Заместитель главы администрации

Автозаводского района города Нижнего Новгорода Матасова Н.К.

Члены рабочей группы:

Начальник управления дошкольного образования

администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода Парфенова И.В.

Заместитель начальника управления дошкольного образования

администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода Смирнова М.В.

Главный специалист администрации

Автозаводского района города Нижнего Новгорода Галкина Т.И.

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов

Председатель Автозаводской районной организации

«Всероссийское общество инвалидов» Т.Н. Кондратьева

Председатель Приокской местной Организации

«Всероссийское общество слепых» Т.В. Варанкин

Представители организации, расположенной на объекте

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 341» Л.Н.Вербина

Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №341» Н.В.Кокшарова

Управленческое решение согласовано «16 ноября 2016 г. (протокол № 5)

Комиссией (название). Комиссия по вопросам связанным с формированием безбарьерной среды

1 Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «Детский сад № 341» г. Н.Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.29
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	11,12, 13,15, 1,6,17, 18	Нет средств информационной поддержки. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3)	О,С,Г, У	Адаптация входа на территорию, установка системы средств информационной поддержки	Установка
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	7,8,9,10,11,7 5,76,7 7,78	Отсутствует разметка на пути следования МГН до входа в ОИ. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.4)	О,С,Г, У	Адаптация подходов к объекту, в т.ч. установка тактильных средств и средств информационной поддержки. Нанесение разметки на пути следования до входа в ОИ	Ремонт текущий
1.3	Лестница (наружная)	да	-	-	Наружные лестницы не имеют поручни Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.1.2)	О,С,Г, У	Адаптация наружной лестницы с учётом технических требований к опорным стационарным устройствам	Установка
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-				
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ-И (О, Г, У,С)	-	7,8,9,10, 75,76,77 ,78	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**МБДОУ «Детский сад № 341» г. Н.Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.29Вход №1

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-				
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	11	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	О,С,У, Г		Ремонт текущий
2.4	Дверь (входная)	есть		12				
2.5	Тамбур	есть	A1	67				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход 1	ДУ-И (О, Г, У,С)	A1	13,67	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
 МБДОУ «Детский сад № 341» г. Н.Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.29
 наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочног о элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значи мо для инвали да (катего рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	A7 A23 «А» 19 «А» 20 «А»21 «А» 22 «А» 24	27,2 8,29, 30,3 3,37, 53,5 9,73	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	С	Размещение тактильной полосы	ремонт текущий
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Л	20,2 1,22, 23,4 1,42, 43,4 4, 45,4 6	Краевые ступени не выделены цветом или фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).	С	Выделение цветом краевых ступеней.	ремонт текущий
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-				Не требуется
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-				Не требуется
3.5	Дверь	есть	-					Не требуется
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	29,3 0,41, 43,4 5,46, 66,6 7,68, 69,7 0,71, 72,7 3	Отсутствует тактильная полоса. Краевые ступени не выделены фактурой. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	-	Размещение тактильной Полосы, выделение цветом тактильной полосы.	ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ-И (О,С, Г, У)	A1,A2,A3, A4,A5,A6, A7,A 8, «А»9	29,30,41, 43,45,46, 66,67,68, 69,70,71, 72,73	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**
МБДОУ «Детский сад № 341» г. Н.Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.29**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функциональн о- планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ фото	Содержание	Значимо для инвалид а (катего- рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	A4	19,27	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	С		Ремонт текущи й
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	A5, A6	20,28 21,29				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого обслуживания здания	ДУ-И (С, Г, У)	«А»9, А25 «А»26, 27	64,65,58, 60,56,57	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:

МБДОУ «Детский сад № 341» г. Н.Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.29

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:

МБДОУ «Детский сад № 341» г. Н.Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.29

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений**МБДОУ «Детский сад № 341» г. Н.Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.29
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	A10 A11 A12,1 3,A14 «А»15 «А»16 «А»17 «А»18	24,26, 31,38, 39,51, 61,62	Отсутствует тревожная кнопка СП 59.13330.2012 (п.5.5.7)	С,Г,У	Установка тревожной кнопки	ремонт текущий
5.2	Душевая/ванная комната	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ-И (С, Г, У)	A10, A11, A12,13 A14 «А»15 «А»16 «А»17 «А»18	24,25,26 ,31,32,3 5,36,38, 39,40,50 ,51,52,5 4,61,62	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте**МБДОУ «Детский сад № 341» г. Н.Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.29
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функциональн о- планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла не	№ фото	Содержание	Значи мо для инвали да (катего рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		14	Отсутствует табличка с наименованием учреждения на входе Отсутствуют указатели направления движения и мест получения услуг. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3), ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52875	Все	Необходима установка указателей и таблички с наименованием учреждения	Установка
6.2	Акустические средства	нет						Не требуется
6.3	Тактильные средства	нет						Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте.	ДУ-И (О, Г, У)	-	-	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания