

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ
«Детский сад №477»
Колчина Лариса Константиновна

приказ № 45 от 22 июня 2021 г.

ПАСПОРТ

**доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нём услуг в сфере образования (далее – услуги)**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 477»

Нижний Новгород

1. Общие сведения об объекте

1.1.Наименование (вид) объекта: МБДОУ «Детский сад № 477»

1.2.Адрес объекта 603093, г. Нижний Новгород, ул.Героя Усилова,д.8а;

1.3.Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3304,1 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка 9330,0 кв.м.

1.4.Год постройки здания 1992 г, последнего капитального ремонта - _____

1.5.Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет

1.6.Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №477»; МБДОУ «Детский сад № 477»

1.7.Юридический адрес организации (учреждения): 603093, г. Нижний Новгород, ул.Героя Усилова,д.8а;

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: сфера деятельности – дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Движение с использованием пассажирского транспорта по улице Родионова по направлению движения:

- к площади Минина, улице Фруктовая (социальный автобус № 45, 40, 90, 24, 2; маршрутное такси № 14,57,83)
- к улице Фруктовая по направлению к Верхним Печорам (социальный автобус № 45,40, 90, 24, 2; маршрутное такси № 14,57,83)
- по направлению к конечной остановке на ул. Героя Усилова, улице Фруктовая остановка улица Героя Усилова (социальный автобус № 64, 28; маршрутное такси № 40,62,82)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта

Название остановки	Здание № 1
Остановка «Улица Фруктовая»	660 метров
Остановка «Улица Героя Усилова»	490 метров

Путь движения к зданию МБДОУ «Детский сад № 477» (от остановки «Фруктовая», «улица Героя Усилова») имеет четко обозначенный пешеходный переход.

3.2.2 Время движения (пешком)

Название остановки	Здание № 1
Остановка «Улица Фруктовая» (направление к Верхним Печорам)	12 минут

Остановка «Улица Фруктовая» (направление к площади Минина)	12 минут
Остановка «Улица Героя Усилова» (направление от конечной остановки на улице Героя Усилова)	5 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, *нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; *нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная*, визуальная; *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да*, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	2	Х
2	Вход (входы) в здание	ДУ	технический подвал,	Х

			a,a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВН Д	a1,a2,a3,a4,a5,a12,37,47,48,46,51, 55,56,A1,13,19, A-5,57,70,73,74,A1- 5,11,14,15,19,33,34,A8,7,16,20,32, 33,A2	X
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ- И (О, С, Г, У)	1 этаж: А- 6,7,8,A1-14,15,18,23 А-43,45,59,60,61,62,63,67,68, 2 этаж: 2,3,4,8,9,10,18, 22,23,26, 27,28,29,35,36,37 3 этаж:1,2,3,9,10,11,15,21,22,23, 26,27,28,3738,39	X
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	9,10,17,24,25,26,27,36,50,49,52, 53,54,72,7,12,13,24,31,32,39,40,5, 6,13,14,30,31,34,35	X
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВН Д		X
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		X

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Архитектурно-планировочное решение по организации доступной среды для инвалидов ранее не были предусмотрены, требуют дополнительных согласований:

- с вышестоящей организацией (Учредителем МБДОУ);
- с представителями потребителя (ООИ);

для принятия решения об обустройстве доступной среды для инвалидов в порядке капитального ремонта и реконструкции.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
-----------	---	---

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Оборудование специального входа для МГН с обустройством пандуса, поручней, антискользящего покрытия и установки тактильных средств
2	Вход (входы) в здание	Обустройство подогрева поверхности, установка водоотвода и противоскользящей поверхности на специально оборудованном входе для МГН. Реконструкция и замена входной двери и глубины тамбура в соответствии с требованиями доступности для МГН
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка пандуса и подъемника внутри здания Устранение порогов на путях движения для МГН Обустройство ступеней и поручней, шероховатой поверхности специально оборудованного лестничного марша Оборудование зон безопасности с учетом требований п.5.2.30 СП 59.13330.12 Монтаж освещения путей эвакуации МГН Установка тактильных указателей
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Оформление проектно-сметной документации. Согласование ООИ
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установка специально оборудованной универсальной кабины для МГН Обустройство тактильных табличек и специальных знаков Установка душевой и гардеробной комнат
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установка систем информации на объекте с учетом п.5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.5, 5.5.6. СП 59.13330.12
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Имеются пешеходные переходы от улицы Фруктовая, от МОУ СОШ №35 до территории здания МБДОУ №477
8.	Все зоны и участки	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ при наличии финансирования в рамках исполнения капитального ремонта
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____ Оценка резу

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: да
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) да

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации **да**;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) **да** ;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов **да**

4.4.6. другое **схема организации путей движения к МБДОУ «Детский сад № 477»**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается **нет**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области:

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 19 л.

Схема организации путей движения к МБДОУ» на 1 л.

Руководитель рабочей группы:

заведующий МБДОУ «Детский сад №477» Л.К.Колчина
(должность, ФИО)

_____ (подпись)

Члены рабочей группы:

заместитель заведующего по АХЧ О.М.Наянова
(должность, ФИО)

_____ (подпись)

заместитель заведующего по ВМР Г.Г.Вагина
(должность, ФИО)

_____ (подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

_____ (должность, ФИО)

_____ (подпись)

представители организации, расположенной на объекте

_____ (должность, ФИО)

_____ (подпись)

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20 ____ г. (протокол № _____)

Комиссией (название) _____

**I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значение для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		X	Нарушений не выявлено			Не требуется
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		X	СП 59.13330.12 п.4.1.3, п.4.1.5, п.4.1.10 - отсутствие тактильных средств; - отсутствие предупредительных тактильных полос перед специально оборудованным входом для МГН	ДЧ-И (о,с,г,у)	Установка тактильных средств; Установка бордюрных пандусов Оборудование специального входа для МГН	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет		X				
1.4	Пандус (наружный)	нет		X	Нарушений не выявлено	ВНД	Установка пандусов	Капитальный ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет		X	- отсутствие свободных площадок	ВНД		Не требуется

Общие требования к зоне				Х	СП 59.13330.12 п.4.1.3, п.4.1.5, п.4.1.10, п.4.1.12	ДУ	Установка пандусов Установка тактильных средств; Оборудование антискользящих покрытий	Капитальный ремонт
-------------------------	--	--	--	---	---	----	---	--------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ	№ П	Х	Оборудование специального входа для МГН с обустройством пандуса, поручней, антискользящего покрытия и установки тактильных средств

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию МБДОУ «Детский сад №477» не соответствует требованиям. Архитектурно-планировочные решения отсутствуют, требуется соответствующее оформление проектно-сметной документации, так как параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют данным нормативных требований. Обустройство может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта и реконструкции

к Паспорту доступности ОИ № _____ от «22 » июня 2020 г.

I Результаты обследования:**1. Вход (входов) в здание**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет		X	Нарушение не выявлено			
2.2	Пандус (наружный)	нет		X	Нарушений не выявлено	ДЧ-И(к)	Обустройство пандусов, поручней на специально оборудованной лестнице для МГН	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	а2,а5, аб	X	СП 59.13330.12 п.5.1.3 -нет подогрева поверхности, -нет противоскользящей поверхности; -размер входной площадки не соответствует требованиям доступности для МГН	ДЧ-И (о,с, г, у)	- обустройство подогрева поверхности, -установка противоскользящей поверхности	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	а2,а5, аб	X	СП 59.13330.12 п.5.1.4 - ширина входной двери в свету равна 90 см, что не соответствует требованиям доступности для МГН	ВНД	Реконструкция и замена дверей с учетом п.5.1.4	Капитальный ремонт

2.5	Тамбур	есть	1,55,45, 73,74,48	X	СП 59.13330.12 п.5.1.7 - глубина тамбуров не соответствует требованиям на путях движения МГН	ВНД	Обустройство в соответствии с вновь разработанным проектным решением с учетом старой планировки здания	Капитальный ремонт
	Общие требования к зоне			X	СП 59.13330.12 п.4.1.12, п.4.1.14, п.5.1.3, п.5.1.4, п.5.1.7	ВНД	Возможны отдельные виды реконструкции при проведении капитального ремонта	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входов) в здание	ДУ	№ а2,а5,а6; 27,65	Х	Обустройство подогрева поверхности, установка противоскользящей поверхности на специально оборудованном входе для МГН. Реконструкция и замена входной двери и глубины тамбура в соответствии с требованиями доступности для МГН

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход (входы) в здание не соответствуют требованиям. Параметры структурно-планировочных элементов здания не соответствуют требованиям доступности места пребывания инвалидов. Обустройство может быть выполнено лишь в результате возможной реконструкции (в соответствии с проектно-разработанным решением) в период капитального ремонта.

к Паспорту доступности ОИ № _____ от «22» июня 2020 г.

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1 этаж: 3,12,13,19,37,46,51,5770, 2 этаж: 5,11,14,15,19,33 3 этаж: 8,16,33		СП 59.13330.12 п.5.2.1, п.5.2.3, п.5.2.6, п.2.2.4 - ширина прохода коридора составляет от 0,90 до 1,70 м, с учетом требований встречного движения недопустимо для инвалидов-колясочников; - участки пола не имеют тактильных предупреждающих указателей; -имеющиеся капитальные конструкции не предоставляют возможности организации зон отдыха для МГН - имеются пороги на путях движения.	ДЧ-И (о, с, г, у)	Установка тактильных табличек, устранение порогов на путях движения	Капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	1,2,56,13,4,7,32		СП 59.13330.12 п.5.2.9, п.5.2.10, п.5.2.12 - ступени лестниц не имеют шероховатой поверхности; - ребра ступеней без закруглений; -ширина марша лестницы менее требуемых размеров на 15 см; -пассажирский лифт отсутствует; - завершающая часть поручня находится на уровне окончания лестничного марша; -тактильные напольные указатели отсутствуют.	ДЧ-И (о,с,г,у)	-установка шероховатой поверхности; - обустройства ступеней и поручней специально оборудованного лестничного марша; - установка тактильных табличек	Капитальный ремонт

3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Нарушений не выявлено	ВНД	Установка	Капитальный ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Нарушений не выявлено	ВНД	Установка	Капитальный ремонт
3.5	Дверь	есть			СП 59.13330.12 п.5.2.4 - Дверные проемы здания имеют пороги и незначительные перепады высоты пола	ДЧ-И (о,с,г,у)	Устранение порогов	Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1,4,74,13,48,55,65,41		СП 59.13330.12 п.5.2.27, п.5.2.31, п.5.2.34 - отсутствуют зоны безопасности; - отсутствуют тактильные предупредительные указатели; -освещенность путей эвакуации не соответствуют требованиям СП 52.13330	ДЧ-И (о,с,г,у)	- установка тактильных е указателей; - монтаж освещения путей эвакуации МГН в соответствие с требованиями СП 52.13330; - оборудование зон безопасности с учетом п. 5.2.30 СП 59.13330.12	Капитальный ремонт
	Общие требования к зоне				СП 59.13330.12 п.5.2.1, п.5.2.3, п.5.2.4, п.5.2.6, п.5.2.9, п.5.2.10, п.5.2.12, п.5.2.27, п.5.2.30, п.5.2.31, п.5.2.34, п.2.2.4		Выполнение с учетом нового проектного решения	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД	1,4,74,13,48,55,65,41	X	<ul style="list-style-type: none"> -Установка пандуса и подъемника внутри здания - Устранение порогов на путях движения для МГН - Обустройство ступеней и поручней, шероховатой поверхности специально оборудованного лестничного марша - Оборудование зон безопасности с учетом требований п.5.2.30 СП 59.13330.12 -Монтаж освещения путей эвакуации МГН -Установка тактильных указателей

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) не соответствует требованиям. Параметры структурно-планировочных решений не соответствуют нормативным требованиям. Необходимы дополнительные согласования по альтернативным формам обслуживания.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	63,62,43		Нарушений не выявлено			Не нуждается
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	26,15,18		Нарушений не выявлено	ДЧ-И (о, с, г, у)		Не нуждается
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			Нарушений не выявлено			Не нуждается
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			Нарушений не выявлено			Не нуждается
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			Нарушений не выявлено			Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне				Расширение дверных проемов	ДЧ-И (о, с, г, у)		Индивидуальные решения с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (О, С, Г, У)	63,62,43, 45,46	Х	ДЧ-И (О, С, Г, У)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона обслуживания инвалидов доступно частично избирательно (о,с,г,у) в соответствии с индивидуальным решением с ТСР.

к Паспорту доступности ОИ № _____ от «22 » июня 2020 г.

I. Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет		X	нет		не требуется	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ВНД		X	ВНД

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет		X				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
	ВНД		X	ВНД

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: жилые помещения не предусмотрены проектным решением

**I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	24,36,50, 52,53,7,1 2,31,39,5, 13,30, 35	X	СП 59.13330.12 п.5.3.1, п.5.3.2, п.5.3.6 -нет универсальной кабины, доступной для МГН; -отсутствуют тактильные таблички и специальные знаки у входа в туалетную комнату	ДЧ-И (о,с,г,у)	Установка и обустройство тактильных табличек и специальных знаков	капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	17	X	-нет универсальной кабины, доступной для МГН; -отсутствуют тактильные таблички и специальные знаки у входа в туалетную комнату	ВНД	Установка	капитальный ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет		X	Нарушений не выявлено	ВНД	Установка	капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне			X	СП 59.13330.12 п.5.3.1, п.5.3.2, п.5.3.6	ДЧ-И (о,с,г,у)		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений опорные поручни вокруг раковины	ДУ	17		- Установка специально оборудованной универсальной кабины для МГН -Обустройство тактильных табличек и специальных знаков -Установка душевой и гардеробной комнат

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиеническое помещение не соответствует требованиям. Доступны для МГН условно, с учетом дальнейшего согласования с ООИ.

к Паспорту доступности ОИ № _____ от «22 » июня 2020 г.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		X	СП 59.13330.12 п.5.5.1, п.5.5.3 - отсутствуют символы; - отсутствуют указатели направления движения в недоступных для МГН местах - здание не оборудовано радиометками для посетителей, имеющих радиоинформаторы	ДЧ-И (о,г,у)	- обустройство символов, указателей направления движения, оборудование помещений радиомаяками для слепых и слабовидящих, имеющих радиоинформаторы	капитальный ремонт
6.2	Акустические средства	нет		X	СП 59.13330.12 п.5.5.5, п.5.5.6 - звуковые сигнализаторы не соответствуют требованиям ГОСТ 21786 - шумовые индикаторы использовать в настоящее время не представляется возможным с учетом плохой звукоизоляции и значительным уровнем шумов субъективного	ДЧ-И (о,с,у)	Установка в соответствии с СП 59.13330.12 п.5.5.5, п.5.5.6	капитальный ремонт

					происхождения -отсутствует тревожный сигнал в общественной уборной.			
6.3	Тактильные средства	нет		X	СП 59.13330.12 п.5.5.2 -нет тактильных табличек	ДЧ-И (о,с,г,у)	Установить тактильные таблички	капитальный ремонт
	Общие требования к зоне			X	СП 59.13330.12 п.5.5.1, п. 5.5.2, п.5.5.3, п.5.5.5, п.5.5.6			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД		X	-Установка систем информации на объекте с учетом п.5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.5, 5.5.6. СП 59.13330.12

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте соответствует требованиям