



Утверждаю

Заведующий МБДОУ «Детский сад №11

«Россияночка»

от 06.02 20 26 г.

О.Н.Самыловская

Актуализирован 06.02.2026 г.

**Паспорт доступности**  
объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения  
МБДОУ «Детский сад №11 «Россияночка»

2026г.

## 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Детский сад
- 1.2. Адрес объекта 603011, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, дом 26А
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 2 этажа, 2038,3 кв.м  
У наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да
- 1.4. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 «Россияночка», МБДОУ «Детский сад №11 «Россияночка»
- 1.1. Юридический адрес организации (учреждения) 603011, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, дом 26А Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.2. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.3. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.
- 1.4. Вышестоящая организация (наименование) – Администрация города Нижнего Новгорода
- 1.5. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5.
- 1.6.2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование, присмотр и уход.
- 2.2. Виды оказываемых услуг предоставление дошкольных образовательных услуг
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды, дети с ОВЗ (ЗПР, ТНР, ОНР)
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 270 детей.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
  - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1500 м.
  - 3.2.2 время движения (пешком) 10 минут
  - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет
  - 3.2.4 Перекрестки: нет
  - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная;
  - 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет  
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	«ДУ»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВДН»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВДН»
4	с нарушениями зрения	«ВДН»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

\* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВДН» не организована доступность.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(О,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И( О,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВВД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично избирательно

## 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Не нуждается</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>индивидуальное решение с ТСП;</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Капитальный ремонт</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>индивидуальное решение с ТСП;</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Технические решения невозможны</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>индивидуальное решение с ТСП;</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Не нуждается</i>
8	Все зоны и участки	<i>Капитальный ремонт</i>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств, в рамках исполнения плана.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частично доступно.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № 1 от 06.02.2026 г.
2. Приложения к акту обследования №1-№10
3. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры образовательной организации (Приложение №7)
4. Информация о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий. (Приложение №8)
5. Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи. (Приложение №9)
6. Решения Комиссии МБДОУ «Детский сад №11 «Россияночка»



Утверждаю

Заведующий МБДОУ «Детский сад №11 «Россияночка»

О.Н.Самыловская

06.02.2026 г.

## Акт обследования

### к паспорту доступности (объекта социальной инфраструктуры) МБДОУ

#### «Детский сад №11 «Россияночка»

##### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ «Детский сад №11 «Россияночка»
- 1.2. Адрес объекта 603011, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, дом 26А
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 2 этажа, 2038,3 кв.м  
У наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да
- 1.4. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта нет.
- 1.5. Срок предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно капитального нет
- 1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 «Россияночка», МБДОУ «Детский сад №11 «Россияночка»
- 1.6. Юридический адрес организации (учреждения) 603011, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, дом 26А

##### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Образовательная деятельность

##### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
  - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта примерно 1500 м
  - 3.2.2 время движения (пешком) 10 мин
  - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
  - 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
  - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
  - 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВДН
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВДН
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВДН
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(Г,О)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г,О)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно частично избирательно

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР;
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления денежных средств в рамках исполнения плана  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное указать):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

4.4.2. (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.3. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

4.4.4. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; не требуется

4.4.5. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); не требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

**5. Особые отметки Приложения**

Результаты обследования Приложения №1-№9, Анкета Приложение №10

Руководитель рабочей группы



О.Н.Самыловская

Члены рабочей группы:



А.В. Филкова



Т.И. Антюшина



М.Н. Ерофеева



Г.П. Шестоперова

## I. Результаты обследования:

МБДОУ «Детский сад №11 «Россияночка», г.Нижний Новгород, ул.

Литературная, д. 26А*(наименование объекта, адрес)*

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
3	Входная площадка (перед дверью)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Дверь (входная)	есть	-	-	-	-	-	-
5	Тамбур	есть	-	-	-	-	-	-

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Вход в здание	ДЧ-И(О,Г)	-	-	Технические решения невозможны

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

## I. Результаты обследования:

## 3. МБДОУ «Детский сад №11 «Россияночка», г.Нижний Новгород, ул.

## Литературная, д. 26А

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва-лида (ка-тегория)	Содер-жание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	-	-	-	-	-
2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	-	-	-	-
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
5	Дверь	есть	-	-	-	-	-	-
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	-	-	-	-

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г,О)			Технические решения невозможны

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

## I. Результаты обследования:

## 4. МБДОУ «Детский сад №11 «Россияночка», г.Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 26А

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	-	-
2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	-	-
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов	ДЧ-В			Технические решения невозможны

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

4. МБДОУ «Детский сад №11 «Россияночка», г.Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 26А

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II- места приложения труда	ДЧ-И (Г,О)			Технические решения невозможны

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

## I. Результаты обследования:

## 4. МБДОУ «Детский сад №11 «Россияночка», г.Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 26А

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет	-	-	-	-	-	-

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III - жилые помещения	Нет			

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

## I. Результаты обследования:

## 5. МБДОУ «Детский сад №11 «Россияночка», г.Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 26А

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	-	-	-	-	-	-
2	Душевая/ванная комната	есть	-	-	-	-	-	-
3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
	ДЧ-И (Г,О)			Технические решения невозможны

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

## I. Результаты обследования:

6. МБДОУ «Детский сад №11 «Россияночка», г.Нижний Новгород, ул.  
Литературная, д. 26А  
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инвалида (категория)	Содер- жание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть	-	-	-	-	-	-
2	Акустические средства	есть	-	-	-	-	-	-
3	Тактильные средства	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДЧ-В			Технические решения невозможны

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

## Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации)

Муниципальное образование город Нижний Новгород

№ п/п	Наименование общеобразовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации)		Состояние доступности объекта
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательной организации	Оценка состояния доступности <sup>1</sup> (в том числе для различных категорий инвалидов) в соответствии с Классификатором объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности.
<b>Собразовательные организации дошкольного образования</b>				
1	МБДОУ «Детский сад №11 «Россияночка»	Разработан(актуализирован)		

<sup>1</sup> Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности. Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627. Таблица 10. (Указывается: - доступен полностью всем; - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); - доступен частично всем; - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, - недоступно).

## Информация

о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий

Муниципальное образование город Нижний Новгород

№ п/п	Наименование общеобразовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий		Объем финансирования предусмотренный на реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий	
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательной организации	в 2022 году	В 2023 и последующих годах
<b>Образовательные организации дошкольного образования</b>					
1.	МБДОУ «Детский сад №11 «Россияночка»	Разработан (актуализирован)		По мере поступления	По мере поступления

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

От 06.02. 20 26 г.

МБДОУ «Детский сад №11», 603011, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д 26А.

1. Наименование населенного пункта город Нижний Новгород
2. Вид деятельности образование
3. Форма собственности объекта (государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие) (Федеральная, областная, муниципальная, частная)
4. Объем предоставляемых услуг: 270 человек  
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
5. Размещение объекта отдельно стоящее здание  
(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое)
6. Количество и назначение входов 6 входов основных
7. Год постройки 1979 год

9. Год последней реконструкции -----  
Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	1500	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус, ост. «Управление РЖД», станция метро «Ленинская»	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть
Регулируемые переходы	нет	
Нерегулируемые переходы	нет	нет
Внеуличные переходы	есть	
Тактильные указатели	нет	есть
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см	нет
Открытые лестницы		нет
Поручни на лестницах	Поручни на пандусах	нет
		нет

№ пометы по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлены норматив*	Рекомендуемые мероприятия адаптации	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	> 1,2 м	1,2	К, О	-	
	Информация об объекте	наличие	им	К, О, С, Г	-	
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	да	К	-	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	>2,0 м	3,0	К	-	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройке в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	> 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	3,0	К	-	
	Тактильная полоса перед съездом	>0,8 м	нет	С	создание	
	Тактильная полоса перед лестницей	>0,8 м	нет	С	создание	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	>0,8 м	нет	С	создание	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	С	-	
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	нет	К, С, О	-	

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактически за величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия адаптации	несоответствии нормативу: установка, ремонт, замена или	по	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	15	К, С, О					
	Места отдыха**	наличие	да	К, О					
<b>1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)</b>									
	Расстояние до входа в здание	< 50 м	40	К, О					
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	нет	К	создание				
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет	К					
<b>1.4. Открытая лестница</b>									
	Ширина лестничных маршей	> 1,35 м	нет	О, С					
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	нет	О, С					
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	нет	О, С					
	Высота подступенка	0,12-0,15 м	нет	О, С					
	Ширина проступей	0,35-0,4 м	нет	О, С					
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	> 0,8-0,9 м	нет	С					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С					

№ по шени й по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактически за величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия адаптации несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	О, С		
	расстояние между поручнями	> 1,0 м	нет	О, С		
	высота поручней	0,9 м	нет	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	О		
	завершающие горизонтальные части поручней	> 0,3 м	нет	О, С		
1.5. Пандус на рельефе						
	Высота подъема одного марша	< 0,8 м	нет	К		
	Угол уклона	$\leq i \leq 1^\circ$	—	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	—	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	—	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	—	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	—	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	—	К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	> 0,3 м	—	К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	—	К		
	в верхнем окончании пандуса	> 1,5 x 1,5 м	—	К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	> 1,5 x 1,5 м	—	К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	> 1,5 x 1,5 м	—			

№ по цене и по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическое ская величина, наличие	Категория инвалидов, которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия при адаптации при несоответствии нормативу: установка,	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
	в нижнем окончании пандуса	> 1,5 х 1,5 м	—	К	создание, ремонт,	
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	нет	К, О		
<b>2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)</b>						
<b>2. Крыльцо или входная площадка</b>						
	Высота площадки	м	0			
	Габариты площадки без пандуса (ширина х глубина)	> 1,4 х 2 м или 1,5 х 1,85 м	1,5 х 1,85 м	О, С		
	Габариты площадки с пандусом (ширина х глубина)	> 2,2 х 2,2 м	нет	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	нет	К, О, С		
	Навес	наличие	да	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	нет	К, О, С		
	Информация об объекте	наличие	да	Г		
	Система вызова помощи	наличие	да	К		
<b>2.2. Лестница наружная</b>						
	Нескользящее покрытие	наличие	нет	О, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем	0,6 м	—	С		

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическое значение, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия адаптации несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
	вверху и внизу тактильной полосы					
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	П		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	О, С		
	высота поручней	0,9 м	-	О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	>0,3 м	-	О, С		
	Разделительные поручни при ширине марша > 4 м**	наличие	-	О, С		
2.3. Пандус наружный- нет						
	Ширина марша	> 1,0 м	-	К		
	Угол уклона	<5°	-	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	<0,8 м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		

№ позиции по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлены нормативы*	Рекомендуемые мероприятия адаптации ответственности при создании, ремонт, замена или	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет -	К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	>0,3 м	нет -	К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:					
	в верхнем окончании пандуса	> 1,5 х 1,5 м	нет -	К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	> 1,5 м	нет -	К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	> 1,5 х 1,5 м	нет -	К		
	в нижнем окончании пандуса	> 1,5 х 1,5 м	нет -	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет -	К, О		
	Нескользящее покрытие	наличие	нет -	К, О		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет -	К		
	Звуковой маяк у входа**	наличие	нет -	С		
	Световой маяк у входа**	наличие	нет -	Г		
<b>2.4. Тамбур</b>						
	Габариты (глубина х ширина)	> 2,3 х 1,5 м, при реконструкции - (1,51,8) х 2 м	1,0	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическое значение, наличие	Категория инвалидов, для которых установлены норматив*	Рекомендуемые мероприятия адаптации	нормативу: установка, создание, ремонт, замена или	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	
	Ширина дверного проема	> 1,2 м, при реконструкции - > 0,9 м	1,8м	К, О			
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента - <0,014 м, общая высота - < 0,028 м	0,10	К			
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	нет	С			
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)							
3. Лестница на уровень -1-го этажа							
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет -	С			
	Бортики по боковым краям ступеней, примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	не наличие	нет -	О, С			
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	О, С			
	на высоте	0,9 м	-	О, С			
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	О, С			
	завершающие горизонтальные части поручней	>0,3 м	-	О, С			
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа							
	Ширина марша	> 1,0 м	нет	К			
	Угол уклона	О III VI	-	К			
	Разворотные площадки внизу, вверху	> 1,5 x 1,5 м	-	К			

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическое значение, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия адаптации несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	—	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	—	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	—	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	—	К		
	завершающие горизонтальные части поручней	>0,3 м	—	К, О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет -	К		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	нет -	К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		нет -			
	стационарный	наличие	—	К		
	мобильный	наличие	—	К		
<b>3.3. Коридоры/холлы</b>						
	Ширина пологих движения	> 1,2 м	нет	К		
	Разворотные площадки	> 1,5 x 1,5 м	—	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	> 1,0 м	нет	К, О		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	да	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	да			

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия адаптации соответствия нормативу: установка, создание, ремонт, замена или	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
	Речевые информаторы и маяки**	наличие	нет	С		
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**	наличие	нет	Г		
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы**	наличие	нет	Г		
	Тактильная схема	наличие	нет	С		
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	> 1 на этаж	нет	О		
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения - не менее 1,2 м	> 1 на этаж	нет	К		
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	< 0,1 м	нет	С		
	Навесное оборудование, выгуст в зону движения	0,6 м	нет	С		
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	наличие	нет	О, С		
	Опорные устройства	наличие	нет	С		
	Контрастная маркировка дверных проемов**	наличие	нет	С		
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическое наличие	Категория инвалидов, для которых установлены нормы*	Рекомендуемые мероприятия адаптации	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
	Контрастная маркировка	наличие	нет -	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	нет -	О		
	на высоте	0,9 м	нет -	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет -	К		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие	нет -	О		
<b>3.5. Пандусы внутренний на этаже</b>						
	Ширина марша	> 1,0 м	нет	К		
	Угол уклона	1°	нет -	К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	> 1,5 x 1,5 м	нет -	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет -	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет -	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет -	О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей	наличие	нет -	К		
	высотой не менее 0,05 м					
<b>3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)</b>						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	нет	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет -	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет -	С		

№ помещения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлены норматив*	Рекомендуемые мероприятия адаптации несоответствия	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет -	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет -	О, С		
	на высоте	0,9 м	-	О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	>0,3 м	-	О, С		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	нет -	С		
	Указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие	нет -	С		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		нет -			
3.7. Лифт пассажирский						
	Кабина:		нет			
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве - > 1,5 x 1,7 м, для действующих объектов - > 1,1 x 1,4 м	-	К		
	ширина дверного проема	при новом строительстве - > 0,95 м, для действующих объектов - > 0,8 м	-	К		

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактически достигнута, величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия адаптации	при	Примечания
1	2	3.	4	5	6	7	
	Зеркало**	наличие	-	К	замена или 6		7
	Поручни**	наличие	-	О			
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта**	наличие	-	Г, С			
	Знак доступности	наличие	-	К			
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	-	С			
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	-	С			
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)							
4.1. Обслуживание через окно/прилавок							
	Высота рабочей поверхности	0,8-1,1 м	нет -	К			
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	> 1,2 м	нет -	К			
	Вкладке при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
4.2. Обслуживание в кабине №							
	Ширина проема двери	>0,9 м		К			
	Высота порога	отсутствие	нет	К, О			
	Информация тактильная	наличие	нет	С			
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г			
	размещение на высоте**	< 1,8 м	-	К			

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактически величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия адаптации несоответствия нормативу: установка, создание, ремонт,	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
	высота прописных букв**	> 0,025 м	-	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	> 1,2 м	-	О		
	Зона для кресла-коляски	> 1,5 х 1,5 м	-	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	-	К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет № 0					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	> 1,2 м	нет -	К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8-1,1 м	нет -	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	4.4. Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, cabina телефона)					
	Ширина х глубина	1,5 х 1,5 м	нет -	К		
	Место для сидения**	наличие	нет -	О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)**	наличие	нет -	О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	> 2%	нет	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	> 1,2 м	-	К		

№ помещени й по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактически яв величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия адаптации несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или	Примечани
1	2	3	4	5	6	7
	откидные поручни**	наличие	-	К		
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	> 0,75 х 1,2 м	-	К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
	Раковина:		-			
	высота раковины	0,75-0,85 м	-	К, О		
	опорный поручень	наличие	-	О		
	водопроводный кран с рычажной ручкой	наличие	-	К, О		
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа**	наличие	-	К, О		
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина)	> 1,30 х 0,85 м	-	К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
	Зеркало поворотное	наличие	-	К, О		
	Писсуар на высоте от пола	< 0,4 м или вертикальной формы	-	К		
	Душевые:		-			
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	> 0,9 х 1,5 м	-	К, О		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина х	> 0,48 х 0,85 м	-	К, О		

№ пометки по плану КТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактически достигнута, величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия адаптации несоответствия нормативу: установка, создание, ремонт, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
	Длина)		-			
	опорный поручень	наличие	-	К,О		
	Система тревожной сигнализации	наличие	-	К, О, с		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						
<b>6. Средства информации и телекоммуникации на объекте</b>						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, с		
	Надписи:	наличие	да	К, О, Г, с		
	размещение на высоте	> 1,5 м и <4,5 м	да	К, О, Г, с		
	высота прописных букв	> 0,075 м	да	К, О, Г, с		
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, с		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	да	К, О, Г, с		
	размещение на высоте	1,3-1,4 м	да	К, О, Г, с		
	высота прописных букв	> 0,075 м	да	К, О, Г, с		
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, с		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	да	с		
	высота размещения	1,3-1,4 м	да	с		

№ пометки по плану) БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическое наличие	Категория инвалидов, для которых установлены нормативы	Рекомендуемые мероприятия адаптации	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С		
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	С		
	на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С		
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	нет	Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	нет	С, Г		
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	нет	С		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	нет	Г, С		
	Малогобаритные : аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г		
	Индукционная система:	наличие	нет	Г		
	стационарная	наличие	нет	Г		

1 Приняты сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605): Г - люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С - немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (коляски, палки); К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.