

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 226»
Н.Е.Шульгина
«12» августа 2023 г



ПАСПОРТ доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЁМ УСЛУГ

1.1. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, д.7 а.

1.2. Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1020 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка да, 4472 кв.м

1.3. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 226» (МБДОУ «Детский сад № 226»)

1.4. Адрес места нахождения организации: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, д.7А.

1.5. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.6. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная.

1.7. Наименование и адрес вышестоящей организации: муниципальное образование городской округ «город Нижний Новгород».

1.8. Сфера деятельности: дошкольное образование

1.9. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 130, вместимость - 140, пропускная способность - 140

1.10. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.

1.11. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

1.12. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития.

**II. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере образования, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств;	-
2.	удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию;	-
3.	удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов;	-
4.	удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на которых имеются:	-
4.1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Имеется
4.2.	сменные кресла-коляски	Не имеется
4.3.	адаптированные лифты	Не имеется
4.4.	поручни	Не имеется
4.5.	пандусы	Имеются
4.6.	подъемные платформы (аппараты)	Не имеется
4.7.	раздвижные двери	Не имеется
4.8.	доступные входные группы	Не имеется

4.9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	Не имеется
4.10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования	Не достаточная
5.	удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования;	Частично
6.	удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденные Паспорта доступности, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования.	

III. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг осуществляется с использованием следующих показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования:

№	Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования:	Показатель
1.	удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования	Не имеется
2.	удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования;	Не имеется
3.	доля работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования;	0
4.	удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества	Не имеется

	предоставляемых услуг в сфере образования;	
5.	удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования;	Не имеется
6.	доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций;	0
7.	доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов данного возраста;	0
8.	доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей-инвалидов данного возраста;	1
9.	доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей-инвалидов школьного возраста;	1
10.	удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	Доступно

V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРИНЯТИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЁМ УСЛУГ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ, ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, в сметах его капитального и текущего ремонта, реконструкции, модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий для предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленические решения	Сроки
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий ремонт покрытия.	До 2027 г. (при финансировании).
2	Вход (входы) в здание: капитальный ремонт, информационные указатели.	До 2027 г. (при финансировании).
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): капитальный ремонт.	До 2027 г. (при финансировании).

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): технические решения невозможны.	До 2027 г. (при финансировании).
5	Санитарно-гигиенические помещения: технические решения невозможны.	До 2027 г. (при финансировании).
6	Система информации на объекте (на всех зонах): капитальный ремонт.	До 2027 г. (при финансировании).
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта): индивидуальные решения с TCP.	До 2027 г. (при финансировании).
8	Все зоны и участки: индивидуальные решения с TCP.	До 2027 г. (при финансировании).
9	Переподготовка кадров с целью предоставления инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика.	До 2027 г. (при финансировании).
10	Установка в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	До 2027 г. (при финансировании).
11	Приобретение и установка при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне)	До 2027 г. (при финансировании).
12	Приобретение и установка тактильной вывески с шрифтом Брайля «Место для собаки-поводыря»	До 2027 г. (при финансировании).
14	Устройство пандуса из бетона	До 2027 г. (при финансировании).
15	Приобретение и наклеивание тактильных наклеек на ручки и поручни лестниц, установка тактильных схем	До 2027 г. (при финансировании).
16	Приобретение и установка тактильных пиктограмм 100*100 мм.	До 2027 г. (при финансировании).
12	Приобретение и установка тактильной вывески с шрифтом Брайля «Место для собаки-поводыря»	До 2027 г. (при финансировании).

Паспорт сформирован на основании Акта обследования объекта: от «08»08.2023г.

Председатель комиссии по проведению обследования и
паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг:

Заведующий

Члены комиссии:

Заведующий хозяйством

старший воспитатель

Н.Е. Шульгина

Г.В. Смирнова

И.Л. Дудина

Шульгин
Смирнов
Дудина



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

Нижегородский район
город Нижний Новгород

«08» августа 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, д.7 а.

1.2. Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1020 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка да, 4472 кв.м

1.3. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу; сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 226» (МБДОУ «Детский сад № 226»)

1.4. Адрес места нахождения организации: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, д. 7 А.

1.5. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление (свидетельство о регистрации права 52-АВ № 619307 от 24.09.2008 г.).

1.6. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная.

1.7. Наименование и адрес вышестоящей организации: муниципальное образование городской округ «город Нижний Новгород».

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: дошкольное образование

2.2. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 130, вместимость - 140, пропускная способность - 130

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Доступ к детскому саду осуществляется с автобусной остановки «Диагностический центр» троллейбус № 9, 31, маршрутное такси № 34, 57, 74 и автобусы № 1, 16, 40; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки «Диагностический центр» 469 м.

3.2.2. время движения (пешком): от остановки «Диагностический центр» 7-10 минут.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые - есть, регулируемые - есть, со звуковой сигнализацией - нет, с таймером - да

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, тротуарный бордюр

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ- И(С, Г, О, У)	-	
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И (С, Г, О, У)	A1-1	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (С, Г, О, У)	A1-2 A1-3 A1-4	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (С, Г, О, У)	A1-7	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (С, Г, О, У)	A1-8 A1-9	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (О, У, Г)	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	-

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ-И (С,Г,О,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*					
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий					
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий					
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий					
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания					
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий					
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий					
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Состояние пешеходных подходов от ближайшего остановочного пункта к ОИ					
		Наименование объекта (от..до, направление)	наличие пандуса	удовлетворительное	требуется ремонт	требуется строительство	примечание
		1. Тротуар от остановки «Диагностического центра» по ул. М. Горького.	-	+	-	-	
8.	Все зоны и участки						

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ с 22.01.2022-31.12.2027 года

в рамках исполнения адресной программы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДУ-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по вопросам связанным с формированием безбарьерной среды (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
не требуется

4.4.3. техническая экспертиза: не требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) Муниципальным образованием городской округ «город Нижний Новгород»;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Пoэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 226»

Н.Е. Шульгина

Члены комиссии:

Заведующий хозяйством

Г.В. Смирнова

Рабочий по комплексному обслуживанию здания

О.Н. Кривоносов

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «Детский сад № 226», г. Н. Новгород, ул. Звездинка, д.4Аа

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-		Нет средств информационной поддержки. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3)	Все	Адаптация входа на территорию, установка системы средств информационной поддержки	Установка
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-		Отсутствует разметка на пути следования МГН до входа в ОИ. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.4)	Все	Адаптация подходов к объекту, в т.ч. установка тактильных средс- тв и средств информационно й поддержки. Нанесение разметки на пути следования до входа в ОИ	Ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-				Не требует ся
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-				Не требует ся
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ-И (О,Г,У,С)	-		Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования объекта

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**МБДОУ «Детский сад № 226», г. Н. Новгород, ул. Звездинка, д. 7 а,Вход №1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категории)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	-	Наружные лестницы не имеют поручни Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.1.2)	О,С	Адаптация наружной лестницы с учётом технических требований к опорным стационарным устройствам	Ремонт
2.2	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	Краевые ступени не выделены цветом или фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).	О,С	Адаптация входной площадки (перед дверью)	Ремонт
2.3	Дверь (входная)	есть	-	-				Не требуется
2.4	Тамбур	есть	A 43					Не требуется
2.5	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход 1	ДУ-И (О,С,У,Г)	A 43		Ремонт текущий

указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

*^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

3.

I Результаты обследования:
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)
МБДОУ «Детский сад № 226», г. Н. Новгород, ул. Звездинка, дом 7а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значи мо для инвали да (катего -рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (vestibule, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	A 37 A 28 A 27 A 26		Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).	С,У, Г	Адаптация коридоров	Ремонт
3.2	Лестница .. (внутри здания)	есть	A 49 «A» A 32 A 25		Краевые ступени не выделены цветом или фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).	С,У, Г	Выделение цветом краевых ступеней.	Ремонт
3.3	Дверь	есть	-					Не требует ся
3.4	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-		Краевые ступени не выделены цветом или фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).	С,У, Г	Выделение цветом краевых ступеней.	Ремонт
3.5	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	Не требует ся
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ-И (С,У,Г)	A 37 A 28 A 27 A 26 A 49 «А» A 32 A 25		Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ «Детский сад № 226», г. Н. Новгород, ул. Звездинка, д. 7 а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функциональ- но- планировоч- ного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалид- а (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	A 25		Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12). Отсутствует система индивидуально- го прослушивания	C	Адаптация игровой комнаты: Установка системы индивидуально- го прослушивания	Ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	A 2		Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).	C	Установка тактильных средств	Ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуально- го обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого обслуживания здания	ДУ-И (С,Г,У)	А 25	24,25, 28,29	Ремонт текущий

указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
МБДОУ «Детский сад № 226», г. Н. Новгород, ул. Звездинка, д. 7 а
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалид а (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
МБДОУ «Детский сад № 226», г. Н. Новгород, ул. Звездинка, д.7 а
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
 МБДОУ «Детский сад № 226», г. Н. Новгород, ул. Звездинка, д.7 а
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименов ание функцион ально- планиров очного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалид а (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	A 30		Отсутствует тревожная кнопка СП 59.13330.20 12 (п.5.5.7)	C	Установка тревожной кнопки	Ремонт текущий
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенических помещений	ДУ-И (У,Г,С)	A 30		Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБДОУ «Детский сад № 226», г. Н. Новгород, ул. Звездинка, д. 7 а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функциональ- но- планировоч- ного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла- не	№ фото	Содержание	Значимо для инвалид- а (катего- рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствует табличка с наименованием учреждения на входе. Отсутствуютук азатели направления движения. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3), ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52875	Все	Необходима установка указателей направления движения и таблички с наименованием учреждения	Устан овка
6.2	Акустические средства	нет		-	-	-	-	Не требуе тся
6.3	Тактильные средства	нет		-	-	-	-	Не требуе тся
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте.	ДУ-И (С,Г,У)	-		Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания