

УТВЕРЖДАЮ  
И.о.главы администрации Автозаводского  
района города Нижнего Новгорода

А.В.Нагин  
«28 февраля» 2017г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ  
(к паспорту доступности ОИ)**

№ 161(02-57)

город Нижний Новгород  
Автозаводский район

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 «Малыш», (МБДОУ «Детский сад №14 «Малыш»)
- 1.2. Адрес объекта 603065, город Нижний Новгород, ул.Дьяконова, дом 5 «в» (Свидетельство о государственной регистрации права серия 52-АД № 585482, дата выдачи 18 февраля 2013года)
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 978,1 м.
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5032 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1976г., последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 «Малыш», (МБДОУ «Детский сад №14 «Малыш»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 603065, город Нижний Новгород, ул. Дьяконова, дом 5 «в»

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1.Сфера деятельности: образование
- 2.2.Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
- 2.3.Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4.Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5.Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушением умственного развития
- 2.6.Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день)-100, вместимость – 123, пропускная способность - 130

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

Доступ в учреждение осуществляется с автобусной остановки «Дворец бракосочетания», маршрутное такси № 37, 85,65,98,117,138, автобус 32,65,69  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки «Дворец бракосочетания» - 500м
- 3.2.2 время движения (пешком): от остановки «Дворец бракосочетания» 5-7 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
- 3.2.4 Перекрестки нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, с таймером : нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, тротуарный бордюр

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГ</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	НД
3.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	НД
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-И (О,Г,У,С)	-	1,2,3
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И (О,Г,У,С)	Вх.пл. I Дв. I Г	4,5,6,7,8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (Г,У,С)	К, Л, Д	10,9,13,14,15,17
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (Г,У,С)	Каб.	18,19
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (Г,У,С)	Т.К.	11,12
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (Г,У,С)	-	16
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-И (О,Г,У,С)	-	-

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ-И (Г,У,С)

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Удовлетворительное
8.	<b>Все зоны и участки</b>	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ с 11.01.2016-31.12.2019 года

в рамках исполнения адресной программы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (Г. У. С)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по вопросам связанным с формированием безбарьерной среды (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не требуется

4.4.3. техническая экспертиза: не требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) Муниципальным образованием городской округ «город Нижний Новгород»;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на 1 л.

2. Входа (входов) в здание

на 4 л.

3. Путей движения в здании

на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта

на 4 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений

на 1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте

на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 19 л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Заместитель главы администрации Автозаводского района  
города Нижнего Новгорода по социальным вопросам

Матасова Н.К.

Члены рабочей группы:

Начальник управления дошкольного образования  
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода

Парфенова И.В.

Заместитель начальника управления дошкольного образования  
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода

Смирнова М.В.

Главный специалист администрации Автозаводского района  
города Нижнего Новгорода

Галкина Т.И.

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель Автозаводской районной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»

Кондратьева Т.Н.

Председатель Приокской местной Организации  
«Всероссийское общество слепых»

Варанкин Т.В.

Представители организации, расположенной на объекте  
Заведующий МБДОУ «Детский сад №14 «Малыш»

Подоплелова С.Ю.

Заведующий хозяйством МБДОУ «Детский сад №14 «Малыш»

Фролова Е. Н.

Управленческое решение согласовано «28» февраля 20 17 г. (протокол № 2.)

Комиссией (название). Комиссия по вопросам связанным с формированием безбарьерной среды

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**МБДОУ «Детский сад №14 «Малыш», город Нижний Новгород, ул. Дьяконова, дом 5 «в»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1,2	Нет средств информационной поддержки. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3)	Г, С, У	Установка системы средств информационной поддержки	Установка
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	3	Отсутствует разметка на пути следования МГН до входа в ОИ. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.4)	Г, С, У	Адаптация подходов к объекту, в т.ч. установка тактильных средств и средств информационной поддержки. Нанесение разметки на пути следования до входа в ОИ	Ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	Не требуется
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	Не требуется
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ-И (О,С,У,Г)	-	1,2,3	Ремонт текущий

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****2. Входа (входов) в здание**МБДОУ «Детский сад №14 «Малыш», город Нижний Новгород, ул. Дьяконова, дом 5 «в»Центральный вход

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-					Не требуется
2.2	Пандус (наружный)	нет	-					Не требуется
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Вх.пл. 1	4	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	С	Адаптация входная площадки	Ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	Дв.1	5,8				Не требуется
2.5	Тамбур	есть	Т	6,7	-	-	-	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход	ДУ-И(О,С,Г,У,)	Вх.пл.1, Дв.1, Т	4,5,6,7,8	Ремонт текущий

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****2.Входа (входов) в здание**МБДОУ «Детский сад №14 «Малыш», город Нижний Новгород, ул.Дьяконова, дом 5 «в»Вход 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-					Не требуется
2.2	Пандус (наружный)	нет	-					Не требуется
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Вх.пл. 1	4	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	С	Адаптация входной площадки	Ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	Дв.1	5,8				Не требуется
2.5	Тамбур	есть	Т	6,7	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	С, Г	Адаптация тамбура	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне							



## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход	ДУ-И(О,С,Г,У,)	Вх.пл.1, Дв.1, Т	4,5,6,7,8	Ремонт текущий

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно. **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**МБДОУ «Детский сад №14 «Малыш», город Нижний Новгород, ул. Дьяконова, дом 5 «в»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	К	10	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).	С	Адаптация коридоров	Ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Л	9,13, 14,15	Краевые ступени не выделены цветом или фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).	Г, У, С	Адаптация лестницы. Выделение цветом краевых ступеней.	Ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	Не требуется
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	Не требуется
3.5	Дверь	есть	Д	17	-	-	-	Не требуется
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	13,15	Краевые ступени не выделены цветом или фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).	С, Г, У	-	Ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ-И(С,Г,У,)	К, Л, Д	10,9,13, 14,15,17	Ремонт текущий

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**МБДОУ «Детский сад №14«Малыш», город Нижний Новгород, ул. Дьяконова, дом 5 «в»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Каб.	18,19	Отсутствует тактильная полоса. Отсутствует система индивидуального прослушивания Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3), ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52875	С	Установка тактильной полосы . Установка системы индивидуального прослушивания	Установка
4.2	Зальная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого обслуживания здания	ДУ-И (С,У,Г)	Каб.	18,19	Ремонт текущий

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**МБДОУ «Детский сад №14«Малыш», город Нижний Новгород, ул. Дьяконова, дом 5 «в»**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно. **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****МБДОУ «Детский сад №14«Малыш», город Нижний Новгород, ул. Дьяконова, дом 5 «в»****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****5. Санитарно-гигиенических помещений****МБДОУ «Детский сад №14 «Малыш», город Нижний Новгород, ул. Дьяконова, дом 5 «в»**

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1 Туалетная комната	есть	Т.К.	11,12	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12). Отсутствует тревожная кнопка. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.5.7).	С	Установка тревожной кнопки	Установка
5.2 Душевая/ванная комната	Нет						
5.3 Бытовая комната	нет						
ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ-И (Г,У, С)	Т.К.	11,12	Ремонт текущий

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****6. Системы информации на объекте**МБДОУ «Детский сад №14«Малыш», город Нижний Новгород, ул. Дьяконова, дом 5 «в»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		16	Отсутствуют указатели направления движения. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3), ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52875	Г	Необходима установка таблички с наименованием учреждения и указателей движения.	Установка
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет			-	-	-	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте.	ДУ-И (С,У,Г)	-	16	Ремонт текущий

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Пропицировано, пронумеровано, скреплено печатью  
в количестве 19 ( сорок девять ) листа(ов)  
(цифрами) (прописью)

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 14 «Малыш»



С. Ю. Подоплелова